

2021-1243 Schnittstelle Alkomat


Um den Alkomaten anzuschließen sind in der Radiokonsole im Diamant 2000 2 Stecker verbaut X31 und X31.1. Diese Stecker befinden sich auf der linken Seite und erscheinen sobald die Radiokonsole nach unten geklappt wurde.

Steckerbelegung:

Wago		Nummer	Farbe	Querschnitt	Ziel	Steckertyp
RK/12.A	Alkomat	15	rosa	1	X31/1	Deutsch 4-pol Buchsenkonta kt mit Blindkappe
MP_RK	Alkomat	31	braun	1	X31/2	
RK/31	Alkomat	34	blau	1	X31/3	
RK/3	Alkomat	12V	violett	1	X31.2/1	Deutsch 2-pol Buchsenkonta kt mit Blindkappe
RK/399	Alkomat	31 12V	braun	1	X31.2/2	

Es kann sowohl ein 12V Gerät als auch ein 24V Gerät angeschlossen werden. Am Stecker X31.2 ist die 12V Versorgung, am Stecker X31 die 24V Versorgung. Liegt am Stecker X31.3 ein **Spannungssignal > 8V** wird die Benutzung des Fahrzeuges untersagt.

Stecker 2-polig Kundenseitig:


Bild: 	Bezeichnung:	Stecker 2-pol. Deutsch DT Stiftkontakt
	Teilenummer:	3010043550
	Notiz:	Steckerset

Stecker 4-polig Kundenseitig:

Bild: 	Bezeichnung:	Stecker 2-pol. Deutsch DT Stiftkontakt
	Teilenummer:	3010043530
	Notiz:	Steckerset

Der Zustands des Signals wird auf der Nachricht 0x032100C0 auf Byte 6 Bit 1 gesendet. CAN Bus 3 (InfoBus)!

Kabelsatzzeichnung beschreibt die Fahrzeugseite:



Erstellt: 28 November 2024 08:58:12 von Stefan Hierlmeier

Zuletzt aktualisiert: 28 November 2024 11:03:21 von Translate Technisches Handbuch